

平成28年度 定期点検結果

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録			備考
						実施年度	判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要	
柏子所第3橋	カシトコロダイ3キョウ	仁井田柏子所線	1958	5.0	3.5	H28	Ⅱ	・床版欠損 ・鉄筋露出	
築法師第2橋	チホウシダイ2キョウ	築法師1号線	1967	7.4	5.8	H28	Ⅱ	・下部工ひびわれ	
柏子所橋	カシトコロハシ	仁井田柏子所線	1976	13.1	8.0	H28	Ⅲ	・鋼部材腐食	
東栄団地橋	トウエイダンチハシ	東栄団地線	1979	12.2	6.8	H28	Ⅱ	・鋼部材腐食	
田屋第2橋	タヤダイ2ハシ	大内田田屋線	1964	2.8	5.3	H28	Ⅲ	・床版鉄筋露出	
中嶋橋	ナカシマハシ	豊久線	1975	5.0	8.0	H28	Ⅱ	・主桁ひびわれ	
築法師第1橋	チホウシダイ1キョウ	築法師藤切台線	1975	7.2	6.8	H28	Ⅱ	・主桁ひびわれ	
仁井田白山橋	ニイダシロヤマハシ	仁井田大内田線	1952	7.7	3.9	H28	Ⅱ	・床版欠損	
仁井田第2橋	ニイダダイ2キョウ	仁井田下中沢線	1958	2.3	3.8	H28	Ⅰ		
仁井田第1橋	ニイダイ1キョウ	仁井田下中沢線	1952	3.2	6.9	H28	Ⅱ	・床版欠損	
柏子所第1橋	カシトコロダイ1キョウ	仁井田柏子所線	1958	2.8	5.2	H28	Ⅰ		
大内田第1橋	オウチダイ1キョウ	坊ヶ崎団地4号線	1970	6.0	3.4	H28	Ⅰ		
小友第1橋	オトモダイ1キョウ	東能代小友線	1970	2.3	6.0	H28	Ⅱ	・頂版ひびわれ	
田屋第3橋	タヤダイ3キョウ	仁井田柏子所線	1976	3.4	9.1	H28	Ⅱ	・頂版ひびわれ	
薄井上橋	ウスイカミハシ	上台薄井線	1996	3.3	2.9	H28	Ⅲ	・木部材腐食	廃止
山内中橋	サンナイカハシ	小掛鍛冶沢線	1972	7.1	2.4	H28	Ⅲ	・鋼部材腐食	
釜谷橋	カマヤハシ	釜谷線	1974	14.0	3.6	H28	Ⅱ	・鋼部材腐食	
鍋良子3号橋	ナベラコ3ゴウキョウ	荷上場軌道線	1995	7.2	2.5	H28	Ⅲ	・主桁欠損	

平成28年度 定期点検結果

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録			備考
						実施年度	判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要	
屋敷岱橋	ヤシキダイハン	高屋敷下線	1978	10.0	5.2	H28	I		
鍋良子2号橋	ナベラコ2ゴウキョウ	荷上場軌道線	1995	9.5	2.5	H28	II	・主桁鉄筋露出	
飛根1号橋	トベネ1ゴウキョウ	富根本線	1971	7.5	6.8	H28	II	・床版漏水	
山内上橋	サンナイカミハン	小掛線	不明	8.0	3.8	H28	I		
鍛冶沢橋	カジサワハン	小掛神社線	1973	13.5	3.6	H28	II	・鋼部材腐食	
町館橋	マチタテハン	町館支線	1978	2.0	6.2	H28	II	・床版鉄筋露出	
山根橋	ヤマネハン	ニツ井竹原線	不明	5.1	6.2	H28	II	・床版ひびわれ	
竹原橋	タケワラハン	ニツ井竹原線	不明	3.6	5.5	H28	II	・床版ひびわれ	
海道上橋	カイトウウエハン	ニツ井停車場線	1950	2.8	6.1	H28	II	・床版うき ・下部工ひびわれ	
高岩1号橋	タカイワ1ゴウキョウ	高岩線	1959	2.8	3.6	H28	I		
切石中橋	キイシナカハン	切石山根線	1960	2.4	3.6	H28	I		
上野橋	ウエノハン	高校グラウンド線	1967	3.7	4.4	H28	I		
高丘橋	タカオカハン	高丘住宅線	不明	2.5	6.2	H28	I		
中村橋	ナカムラハン	中村千本杉線	1981	10.6	5.2	H28	II	・下部工ひびわれ	
大沢橋	オオサワハン	ニツ井竹原線	不明	4.2	7.5	H28	II	・下部工ひびわれ	
桜台橋	サクラダイハン	ニツ井停車場線	1950	2.3	5.7	H28	II	・床版ひびわれ	
小繫沢橋	コナキサワハン	小繫線	不明	2.4	6.7	H28	II	・下部工欠損	
太田面橋	オオタオモテハン	ニツ井停車場線	1950	3.9	8.5	H28	I		

平成28年度 定期点検結果

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録			備考
						実施年度	判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要	
郷社橋	ゴウシャバン	郷社線	1963	3.5	3.0	H28	I		
小繫3号橋	コツナキ3ゴウキョウ	小繫線	不明	4.0	6.2	H28	I		
中坪橋	ナカツホバン	中坪下線	1979	4.7	6.9	H28	I		
比井野路2号橋	ヒイノロ2ゴウキョウ	比井野路線	1980	3.1	3.0	H28	I		
切石上橋	キライシカミバン	切石堤防線	1962	3.3	3.6	H28	II	・下部工欠損	
比井野路1号橋	ヒイノロ1ゴウキョウ	比井野路線	1966	2.4	4.4	H28	II	・下部工漏水	
大川原橋	オオカワラバン	大川原堤防線	1968	3.8	3.6	H28	I		
久沢2号橋	キウザワ2ゴウキョウ	久沢線	1976	7.4	4.8	H28	I		
御幸橋	ミユキバン	きみまち阪支線	2000	14.0	2.6	H28	II	・下部工欠損	専用歩道
坊中2号橋	ホウチュウ2ゴウキョウ	仁鮎麻生線	1980	10.9	10.3	H28	I		
上小繫沢橋	カミコツナキサワバン	小繫沢線	1969	4.5	4.5	H28	II	・頂版ひびわれ	
大堰橋	オオゼキバン	太田面上野線	1975	3.1	12.6	H28	I		
高校通り1号橋	コウコウトオリ1ゴウキョウ	高校通り線	1995	2.9	10.5	H28	I		
沢口橋	サワグチバン	荷上場藤里線	1950	2.4	6.2	H28	I		
さくら新町仲通橋	サクラシンチョウナカトロボン	さくら新町仲通線	不明	2.4	8.0	H28	I		
大林上橋	オオハヤシカミバン	大林切石線	不明	3.4	10.0	H28	I		
泉2号橋	イズミ2ゴウキョウ	泉線	不明	7.0	6.0	H28	I		
日蔭1号橋	ヒカゲ1ゴウキョウ	中村線	不明	2.3	6.0	H28	I		

平成28年度 定期点検結果

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	全幅員 (m)	点検記録			備考
						実施年度	判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要	
日蔭2号橋	ヒカゲ2コウキョウ	中村線	1981	2.0	4.0	H28	I		
築法師第4橋	チホウシダイ4キョウ	築法師藤切台線	1967	8.5	4.5	H28	Ⅲ	・主桁欠損 ・鉄筋露出	
小掛橋	コカケハン	小掛苅又石線	1978	46.9	6.2	H28	Ⅲ	・鋼部材腐食	
上大野第1号橋	カミオノダイ1コウキョウ	上大野台線	1960	3.0	3.7	H28	Ⅲ	・主桁欠損 ・下部工ひびわれ	

判定区分 I 25 橋 判定区分 II 25 橋

判定区分 III 8 橋 判定区分 IV 0 橋 総点検数 58 橋